




电气安全

GE HealthCare 珍爱生命法则

假设设备带电，在可行的情况下断电，并在带电设备作业时保护自己

始终

- 1 作为经过培训、合格并经LOTO授权的人员方可从事电气作业- 在开始任何电气作业前务必先执行 LOTO，除非LOTO不可行，则须完成带电作业许可
- 2 在开始工作之前，验证三类接近界限距离（有限接近界限/受限接近界限/电弧保护界限）并使用适当的防电击、防电弧和电弧爆炸 PPE
- 3 使用绝缘良好、有接地保护且适合工作的工具和便携式设备（如果作业需要）
- 4 限制接触带电面板和电气柜
- 5 确认电气应急预案是否到位
- 6 佩戴合适的防电击、防电弧和电弧爆炸 PPE 进行电气故障排除



永不

- 1** 在没有批准的带电作业许可的情况下，进行带电电气维修作业



停止作业

您是安全保障的最后一道防线