




危险能量控制 (LOTO)

GE HealthCare 珍爱生命法则

开始工作前识别所有能量源并验证零能源

始终

- 1 仅 LOTO 授权人员可执行 LOTO 并在已断电设备上作业
- 2 考虑所有潜在的能量源，理解隔离点，保护自己远离危险
- 3 使用专有设备LOTO程序中规定的LOTO锁具
- 4 在开始维修或维护之前，使用个人锁（或总锁）及挂牌控制能源隔离点，始终遵循程序要求
- 5 验证所有潜在的储存能量（机械能、辐射能、磁性或带电部件能量、热能、重力能、电能、压力能和化学能）均已被释放、排空或被盲堵



停止作业

您是安全保障的最后一道防线