



Vaarallisen energian hallinta (LOTO)

GE HealthCaren hengenpelastusperiaatteet

Tunnista kaikki energialähteet ja tarkista nollaenergia ennen työn aloittamista

Aina

- 1 Suorita LOTO ja työskentele vain virrattomien laitteiden parissa valtuutettuna LOTO-henkilönä
- 2 Ota huomioon kaikki mahdolliset energianlähteet ja ymmärrä eristyspisteet, jotka suojaavat sinua vaaroilta
- 3 Käytä hyväksyttyjä LOTO-laitteita, jotka on kuvattu laitekohtaisessa LOTO-menettelyssä
- 4 Käytä henkilökohtaisia LOTO (GROUP LOTO) -lukkoja ja tunnisteita energianlähteen eristyspisteissä ennen huoltoa tai kunnossapitoa ja noudata aina menettelyä
- 5 Varmista, että kaikki mahdollinen varastoitu energia (mekaaninen, säteily, magneettiset tai sähköisesti varautuneet komponentit, lämpö, painovoima, sähkö, paine ja kemikaalit) puretaan, tyhjennetään tai estetään

