



Contrôle des sources d'énergie dangereuses (LOTO ou cadenassage et étiquetage)

Règles vitales de sécurité de GE HealthCare

Identifiez toutes les sources d'énergie et vérifiez l'absence totale d'énergie avant de commencer les travaux

Toujours

- 1 Effectuer un cadenassage et étiquetage (LOTO) et travailler sur des équipements hors tension uniquement en tant que personne autorisée LOTO
- 2 Considérer toutes les sources d'énergie potentielles et comprendre les points d'isolement qui vous protègent du danger
- 3 Utiliser des dispositifs de cadenassage et étiquetage (LOTO) approuvés comme décrit dans la procédure LOTO spécifique à l'équipement
- 4 Appliquer des cadenas et des étiquetages personnels LOTO (GROUP LOTO) aux points d'isolement de la source d'énergie avant d'effectuer l'entretien ou la maintenance et suivre la procédure à tout moment
- 5 Vérifier que toute l'énergie potentielle stockée (mécanique, radiologique, magnétique ou composants chargés électriquement, thermique, gravitationnelle, électrique, pression et chimique) est déchargée, purgée ou bloquée

