



# Kontrolle der Gefährdungsenergie (LOTO)

## GE HealthCare - Lebensrettende Grundsätze

Identifizieren Sie alle Energiequellen und vergewissern Sie sich vor Beginn der Arbeiten, dass Spannungsfreiheit besteht.

### Folgendes sollten Sie immer beachten:

- 1 Führen Sie eine Wartungssperre (LOTO) durch und führen Sie Arbeiten an stromlosen Geräten nur als LOTO-berechtigte Person aus.
- 2 Berücksichtigen Sie alle potenziellen Energiequellen und informieren Sie sich über die Isolationspunkte, die Sie vor Gefahren schützen.
- 3 Verwenden Sie zugelassene LOTO-Vorrichtungen wie in den anlagenspezifischen LOTO-Verfahren beschrieben.
- 4 Bringen Sie vor der Durchführung von Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten persönliche LOTO-Schlösser und -Anhänger an den Energiequellen an und befolgen Sie stets das Verfahren.
- 5 Überprüfen Sie, ob alle potenziell gespeicherte Energie (mechanische, strahlende, magnetische oder elektrisch geladene Komponenten, thermische, Schwerkraft-, elektrische, Druck- und chemische Energie) entladen, gereinigt oder blockiert ist.

