




# 危険エネルギーの制御 (LOTO)

## GE HealthCare 安全の原則

エネルギー源を特定し、作業を始める前にエネルギー出力がゼロであることを確認する

### 必須

- 1 LOTO を実施し、LOTO 権限者のみが、電源が切られた機器の作業のみを行う
- 2 考えられるすべてのエネルギー源を考慮し、自分自身を危険から守るために絶縁ポイントを把握する
- 3 装置に指定された LOTO 手順に説明される、承認された LOTO 機器を使用する
- 4 保守またはメンテナンスを行う前に、個人用 LOTO (グループLOTO) ロックを適用し、エネルギー源の各利点にタグを付け、作業中は常に手順に従う
- 5 潜在的な蓄積エネルギー (機械的、放射、磁力または充電されたコンポーネント、熱、重力、電気、圧力、化学エネルギー) が放電、パージ、またはブロックされていることを確認する



## 作業停止

職場の安全は、皆さんにかかっています