



Controle de energia perigosa (LOTO)

Princípios de proteção à vida da GE HealthCare

Identifique todas as fontes de energia e verifique se há energia zero antes de iniciar o trabalho

Sempre

- 1 Execute o LOTO e trabalhe em equipamentos desenergizados apenas como pessoa autorizada para LOTO
- 2 Considere todas as fontes potenciais de energia e entenda os pontos de isolamento que protegem você do perigo
- 3 Use dispositivos LOTO aprovados, conforme descrito no procedimento LOTO específico do equipamento
- 4 Aplique travas e etiquetas pessoais LOTO (GRUPO LOTO) aos pontos de isolamento da fonte de energia antes de fazer serviços ou manutenção e siga o procedimento em todos os momentos
- 5 Verifique se toda a energia potencial armazenada (mecânica, radiação, componentes magnéticos ou eletricamente carregados, térmica, gravitacional, elétrica, de pressão e química) está descarregada, purgada ou bloqueada

