

Control de energías peligrosas (LOTO, bloqueo/etiquetado)

Principios que salvan vidas de GE HealthCare

Identifique todas las fuentes de energía y verifique que haya cero energía antes de comenzar el trabajo

Siempre

- 1 Lleve a cabo el bloqueo/etiquetado y trabaje con equipos desenergizados sólo como personal autorizado de bloqueo/etiquetado
- 2 Tenga en cuenta todas las fuentes potenciales de energía y conozca los puntos de aislamiento que le protegen del peligro
- 3 Use dispositivos de bloqueo/etiquetado homologados siguiendo el procedimiento de bloqueo/etiquetado específico del equipo
- 4 Aplique cierres y etiquetas personales de bloqueo/etiquetado (bloqueo/etiquetado grupal) en los puntos de aislamiento de la fuente de energía antes de las tareas de reparación o mantenimiento, y siga el procedimiento en todo momento
- 5 Verifique que toda la energía potencial almacenada (mecánica, radioactiva, componentes cargados de electricidad o magnetismo, térmica, gravedad, eléctrica, presurizada y química) se haya descargado, purgado o bloqueado

