



Kontroll av farlig energi (LOTO)

GE HealthCare Livsbesparande Principer

Identifiera alla energikällor och verifiera noll energinivå innan arbetet inleds

Alltid

- 1 Utför LOTO och arbeta på utrustning som gjorts strömlös endast av en LOTO-auktoriserad person
- 2 Överväg alla potentiella energikällor och förstå de isolationspunkter som skyddar dig mot fara
- 3 Använd godkända LOTO-enheter enligt beskrivning i den utrustningsspecifika LOTO-proceduren
- 4 Applicera personliga LOTO (GROUP LOTO) lås och taggar på energikällors isolationspunkter innan service eller underhåll utförs och följ alltid proceduren
- 5 Verifiera att all potentiellt lagrad energi (mekanisk, strålning, magnetiska eller elektriskt laddade komponenter, termiska, tyngdkraft, elektriska, tryck och kemiska) är urladdad, tömd eller blockerad

