



Elektrisk säkerhet

GE HealthCare Livsbesparande Principer

Förutsätt att utrustning är strömförande, gör den strömlös om så är möjligt och skydda dig själv när du arbetar påströmförande utrustning

Alltid

- 1 Utför elektriskt arbete som en utbildad, kompetent och LOTO- auktoriserad person – utför LOTO innan något elektriskt arbete inleds, såvida inte möjligt, och införskaffa sedan ett arbetstillstånd för strömförande utrustning
- 2 Verifiera de tre säkerhetsavstånden innan arbetet inleds (Begränsad approach / Begränsad approach/Ljusbåge) och använd lämplig PPE för ljusbågar, elektriska stötar och explosion
- 3 Arbeta med verktyg och portabel utrustning som är isolerade, jordade och lämpliga för jobbet (om så krävs för uppgiften)
- 4 Begränsa tillträde till strömförande paneler och elskåp
- 5 Verifiera att det finns en elektrisk nödplan på plats
- 6 Utför elektrisk felsökning med lämplig PPE: kläder/utrustning mot elektriska stötar, ljusbågar och bågsprängning

Aldrig

- 1 Utför aldrig elektriskt reparationsarbete på strömförande utrustning utan ett godkänt arbetstillstånd för sådant arbete

