



Koneiden ja työkalujen turvallisuus ja vartiointi

GE HealthCaren hengenpelastusperiaatteet

Estä altistuminen liikkuville osille

Aina

- 1 Käytä laitteita ja suorita niiden asennus tai huolto määritettyjen turvallista käyttöä koskevien ohjeiden mukaisesti (GEHC-tuotteiden suojat katsotaan suojuksiksi)
- 2 Työskentele laitteiden ja työkalujen kanssa, joihin olet saanut koulutuksen ja luvan ja jotka tunnet
- 3 Tarkasta ja tarkista koneiden turvallisuusominaisuudet ennen käyttöä (erityisesti: lukitukset, hätäpysäytys, valoaidat, kiinteät suojukset ja säädettävät suojukset)
- 4 Poista vaurioituneet laitteet käytöstä

Älä koskaan

- 1 Ohita tai poista mitään suojuksia, suojia, lukituksia tai muita turvalaitteita
- 2 Suorita huoltotoimia jännitteisille koneille tai laitteille, ellei käytössä ole hyväksyttyä vaarallisen energian hallintamenettelyä tai vaihtoehtoista menettelyä
- 3 Käytä mitään työkalua tai laitetta, jonka sähköjohto on vaurioitunut
- 4 Käytä jakorasioita liikaa tai anna niiden roikkua ilman tukea

