



Sicherheit und Schutz von Maschinen und Werkzeugen

GE HealthCare - Lebensrettende Grundsätze

Vermeiden Sie den Kontakt mit beweglichen Teilen

Folgendes sollten Sie immer beachten:

- 1 Bedienen Sie Geräte mit definierten Sicherheitsanweisungen und führen Sie deren Einrichtung oder Wartung durch (GEHC-Produktabdeckungen gelten als Schutzvorrichtungen).
- 2 Arbeiten Sie nur an Geräten und Werkzeugen, für die Sie geschult, mit denen Sie vertraut und zu deren Gebrauch Sie befugt sind.
- 3 Überprüfen Sie die Sicherheitseinrichtungen der Maschinen vor dem Gebrauch (insbesondere: Verriegelungen, Not-Halt, leichte Schutzvorrichtungen, feststehende und verstellbare Schutzvorrichtungen).
- 4 Nehmen Sie beschädigte Geräte außer Betrieb.

Folgendes sollten Sie unbedingt unterlassen:

- 1 Schutzeinrichtungen, Schutzschilde, Verriegelungen oder andere Sicherheitsvorrichtungen umgehen oder entfernen
- 2 Wartungsarbeiten an stromführenden Maschinen oder Geräten durchführen, es sei denn, es gibt ein genehmigtes Verfahren zur Kontrolle gefährlicher Energie bzw. ein alternatives Verfahren
- 3 Werkzeuge oder Geräte mit beschädigten Stromkabeln verwenden
- 4 Mehrfachsteckdosen übermäßig verwenden oder ungesichert hängen lassen



ARBEITEN EINSTELLEN

Sie sind die letzte
Verteidigungslinie.