



機械とツールの安全と保護

GE HealthCare 安全の原則

可動部への暴露を防ぐ

必須

- 1 規定の安全操作手順に従って機器を操作し、設定または保守を実行する (GEHC製品カバーはガードとみなす)
- 2 訓練を受け、精通し、資格を有する場合に、機器と工具で作業する
- 3 使用前に機械の安全機能を点検し、確認する (具体的には、インターロック、緊急停止、ライトガード、固定ガード、調整可能なガード)
- 4 破損した装置をサービスに使用しない

禁止

- 1 ガード、シールド、インターロック、その他安全装置をバイパスまたは除去する
- 2 承認された危険エネルギー制御手順/代替手順なしに、通電した機器または装置の保守作業を行う
- 3 電源コードが破損している工具または機器を使用する
- 4 マルチソケットプラグを過度に使用したり、固定しないまま放置する



作業停止

職場の安全は、皆さんにかかっています