



Maskin- och verktygssäkerhet och skydd

GE HealthCare Livsbesparande Principer

Undvik exponering för rörliga delar

Alltid

- 1 Använd och utför uppställning eller underhåll på utrustning enligt definierade säkerhetsinstruktioner (GEHC-produkters höljen anses vara skydd)
- 2 Arbeta alltid på utrustning och med verktyg när du är utbildad, har kännedom och är auktoriserad
- 3 Inspektera och kontrollera alltid maskiners säkerhetsfunktioner före användning (i synnerhet: förreglingar, nödstopp, ljusskydd, fasta skydd och justerbara bevakningsenheter)
- 4 Ta alltid skadad utrustning ur drift

Aldrig

- 1 Förbikoppla eller avlägsna aldrig skydd, skärmar, förreglingar eller andra säkerhetsenheter
- 2 Utför aldrig underhållsaktiviteter på strömförande maskiner eller utrustningar såvida det inte finns en godkänd kontrollprocedur för farlig energi/alternativ procedur på plats
- 3 Använd aldrig ett verktyg eller annan enhet med en skadad nätkabel
- 4 Överanvänd aldrig grenuttag och låt dem inte hänga osäkrade

