



Protección y seguridad de maquinaria y herramientas

Principios que salvan vidas de GE HealthCare

Evite la exposición a partes móviles

Siempre

- 1 Use, ponga en servicio y preste el mantenimiento del equipo siguiendo las indicaciones establecidas de operación segura (las cubiertas de los productos GEHC son consideradas protecciones)
- 2 Trabaje con equipo y herramientas para los cuales cuente con formación, conocimientos y autorización
- 3 Inspeccione y compruebe las características de seguridad de la maquinaria antes del uso (en particular: bloqueos, paro de emergencia, barreras fotoeléctricas, barreras fijas y barreras ajustables)
- 4 Retire del servicio todo el equipo dañado

Nunca

- 1 Anule ni retire ninguna protección, barrera, bloqueo u otro dispositivo de seguridad
- 2 Haga tareas de mantenimiento en equipos o maquinaria energizados sin contar con un procedimiento de control de energías peligrosas o alternativo aprobado
- 3 Use ninguna herramienta o dispositivo con un cable eléctrico dañado
- 4 Sobrecargue tomacorrientes de conexiones múltiples ni deje que cuelguen sin estar sujetos

