



電動付き移動機器 (PME)

GE HealthCare 安全の原則


訓練通りに歩行者を隔離し、電動付き移動機器を操作する

必須

- 1 訓練を受けており、適切な能力を備え、権限を与えられ、操作手順に精通している場合にのみ作業を行う
- 2 使用前に目視点検を行い、破損している場合は報告するか、使用しないようにする
- 3 耐荷重、安定性、重心をチェックし、車両の移動時または駐車中はフォークが下降していることを確認する
- 4 常時シートベルトとを締め、必要に応じて視認性の高い衣服を着用する
- 5 立入禁止区域を確立し、歩行者とPMEを隔離する
- 6 PMEで区域に入る前にトレーラーが動かないよう固定する

禁止

- 1 固定されていない荷物を輸送したり、勾配や床の開口部を過小評価する
- 2 制限を把握せず、容量を確認することなく、フォーク付属部を使用する



作業停止

職場の安全は、皆さんにかかっています