



辐射防护

GE HealthCare 珍爱生命法则


控制电离辐射暴露

始终

- 1 遵守国家法规和公司程序要求
- 2 确保只有授权人员才能进入辐射管控区域或接触辐射源设备
- 3 了解应急流程并向辐射管理人员汇报事故
- 4 遵循 ALARA（最低合理可行）辐射防护三原则减少暴露时间、增大安全距离和最好屏蔽隔离

永不

- 1 在辐射安全装置、辐射监测仪器、或辐射源操作工具损坏的情况下，开展任何作业活动
- 2 将您自己或允许其他人置于主 X 射线束的路径中



停止作业

您是安全保障的最后一道防线