



Säteilysuojaus

GE HealthCaren hengenpelastusperiaatteet

Valvo altistumista ionisoivalle säteilylle

Aina

- 1 Noudata paikallisia sääntöjä ja menettelyjä
- 2 Varmista, että vain valtuutetuilla henkilöillä on pääsy säteilyvalvontaan kuuluville alueille tai säteilyä tuottaviin laitteisiin
- 3 Tunne pelastustoimenpiteet ja ilmoita vaaratilanteista säteilysuojelupäällikölle
- 4 Käytä ALARA-käsitteitä (niin alhainen kuinkohtuudella saavutettavissa) vähentämällä altistumisaikaa, lisäämällä etäisyyttä ja käyttämällä suojautsa

Älä koskaan

- 1 Suorita mitään toimenpiteitä, jos turvalaitteet, säteilynilmaisinelaitteet tai lähteen käsittelyvälineet ovat heikentyneet
- 2 Aseta kehoasi ensisijaisen röntgensäteen reitille tai salli toisen henkilön olla siellä

