



# Protection contre les rayonnements

## Règles vitales de sécurité de GE HealthCare

### Contrôle de l'exposition aux rayonnements ionisants

#### Toujours

- 1 Suivre les règlements et procédures locaux
- 2 Vérifier que seules les personnes autorisées ont accès aux zones sous contrôle des rayonnements ou aux équipements générateurs de rayonnements
- 3 Connaître les procédures d'urgence et signaler tout incident au responsable de la protection contre les rayonnements
- 4 Utiliser les concepts ALARA (niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre) en réduisant le temps d'exposition, en augmentant la distance et en utilisant un blindage

#### Jamais

- 1 Effectuer d'activité si les dispositifs de sécurité, les instruments de détection des rayonnements, ou les outils de gestion des sources sont altérés
- 2 Placer votre corps ou laisser une autre personne se trouver sur le trajet du faisceau de rayons X principal

