



Strålskydd

GE HealthCare Livsbesparande Principer

Kontrollera exponering för joniserande strålning

Alltid

- 1 Följ alltid lokala regler och procedurer
- 2 Verifiera att endast auktoriserade personer har åtkomst till strålkontrollerade områden eller strålgenererande utrustning
- 3 Känn till gällande nödprocedurer och rapportera incidenter till Strålskyddstjänstemannen
- 4 Använd koncept enligt ALARA (så lågt som rimligen möjligt), reducera exponeringstid, öka avstånd och använd avskärmningar

Aldrig

- 1 Utför aldrig några aktiviteter om säkerhetsenheter, stråldetekterande instrument eller källhanteringsverktyg inte fungerar korrekt
- 2 Placera aldrig din kropp och låt aldrig någon annan befinna sig i vägen för den primära röntgenstrålen

