



Sécurité électrique

Règles vitales de sécurité de GE HealthCare

Considérez que l'équipement est sous tension, et hors tension lorsque cela est possible et protégez-vous lorsque vous travaillez sur des équipements sous tension

Toujours

- 1 Entreprendre des travaux électriques en tant que personne formée, compétente et autorisée LOTO – effectuer un cadenassage et étiquetage (LOTO) avant de commencer toute intervention électrique, sauf si cela n'est pas réalisable, puis remplir un Permis de travail électrique sous tension
- 2 Vérifier les trois distances limites d'approche avant de commencer des travaux (Approche Limitée / Approche Restreinte/Arc Flash) et utiliser un EPI approprié contre les éclairs, les chocs et les coups d'arc électriques
- 3 Travailler avec des outils et des équipements portatifs isolés, mis à la terre et adaptés au travail (si nécessaire pour la tâche)
- 4 Restreindre l'accès aux panneaux et armoires électriques sous tension
- 5 Vérifier qu'un plan d'urgence électrique est en place
- 6 Effectuer un dépannage électrique en portant l'EPI adéquat protégeant des chocs, des éclairs d'arc et des coups d'arc

Jamais

- 1 Effectuer des travaux de réparation électrique sous tension sans un permis de travaux électriques sous tension approuvé

