



机械和工具安全与防护

GE HealthCare 珍爱生命法则

避免接触运动部件

始终

- 1 按照规定的作业指导书来执行设备的操作、设置或维护（GEHC 产品盖被视为防护装置）
- 2 接受培训及授权并了解你所用的设备和工具
- 3 使用前检查机械安全功能（特别是：联锁、急停、光栅、固定防护装置和可调节防护装置）
- 4 停止使用任何损坏的设备

永不

- 1 屏蔽或拆除任何防护装置、防护罩、联锁或其他安全装置
- 2 对带能机器或设备进行维修作业，除非有经批准的危​​险能量控制程序/替代程序
- 3 使用电线破损的任何工具或设备
- 4 多用插座超负荷使用，或插线板不稳固地悬吊在空中



停止作业

您是安全保障的最后一道防线