



Moottorikäyttöiset liikkuvat laitteet (PME)

GE HealthCaren hengenpelastusperiaatteet

Pidä jalankulkijat loitolla ja käytä moottorikäyttöisiä liikkuvia laitteita koulutuksen mukaisesti

Aina

- 1 Käytä vain, jos olet koulutettu, pätevä, valtuutettu ja perehtynyt käyttöohjeisiin
- 2 Suorita silmämääräinen tarkastus ennen käyttöä, ilmoita ja poista käytöstä, jos huomaat vaurioita
- 3 Tarkista kantavuus, vakaus sekä painopiste ja varmista, että haarukat on laskettu alas, kun ajoneuvo on liikkeellä tai pysäköity
- 4 Käytä aina turvavyötä ja huomiovaatteita tarpeen mukaan
- 5 Perusta rajoitettuja alueita jalankulkijoiden ja PME-laitteiden pitämiseksi erossa toisistaan
- 6 Estä perävaunun liikkuminen ennen siirtymistä PME-laitteella

Älä koskaan

- 1 Kuljeta kiinnittämättömiä kuormia tai aliarvioi maan kaltevuutta tai lattian aukkoja
- 2 Käytä haarukan lisälaitteita ymmärtämättä rajoituksia ja varmistamatta kapasiteettia

